EMSL Canada Inc.

4200 rue Seré Ville Saint-Laurent, QC H4T 1A6
Tél/Fax (438) 338-9142 / (438) 338-9143
http://www.EMSL.com / MontrealLab@EMSL.com

Réf. Commande: 681700471
N° Client: 55INSO62
Bon de Commande:
N° Projet: **Musée d'art contemporain**

Attn: Rene LeBlanc
GHD Consultants Ltd.
4600 Cote Vertu Blvd.
Ville St. Laurent, QC H4S 1C7

Téléphone: (514) 333-5151
Fax: (514) 333-5151
Date de Réception: 28/2/2017
Date du Prélèvement: 28/2/2017
Date de l'analyse: 01/3/2017

Proj: 11130036

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion	Description d'échantillion	Coleur	ESSAI / Date d'analyse	Partie non-amiante Fibreux	Non Fibreux	Amiante
E1 EMSL 681700471-0001	Ciment - sculpture exposition	Gris/Blanc/ Noir	**MLP** 01/3/2017 À la demande du client, toutes les couches de l'échantillon ont été combinées avant l'analyse.	1%	99%	non détecté

Analyste(s):

Aissatou Diop MLP(1)

Lemma

Examiné et approuvé par:
Lemma Mohammad , Directeur(trice) du Laboratoire ou autre signataire autorisé

Les intervalles de concentration applicables à la méthode d'analyse de l' IRSST 244 sont les suivantes: ND (non détecté), Trace (4 fibres ou moins, contamination possible), <1, (1 à 5%), (entre 5 à 10%), (entre 10 à 25%), (entre 25 à 50%), (entre 50 à 75 %), (entre 75 à 90%), (> 90%). Les tuiles de plancher signalés comme "Non détecté" ou " Trace" par l'analyse de MLP doivent être analysés par MET (Méthode ELAP 198.4). La limite de détection pour les échantillons "Non détecté" est <0.1%. En raison des limites inhérentes à la méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures à la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrite d'EMSL. La responsabilité d' EMSL est limitée au coût de l'analyse. EMSL ne porte aucune responsabilité pour les activités de collecte d'échantillon ou des limites des méthodes analytiques. L'interprétation et l'utilisation des résultats des tests sont à la charge du client. Les échantillons ont été reçus en bon état, sauf indication contraire.

Analyses effectués par EMSL Canada Inc. Ville Saint-Laurent, QC PLM IRSST: NVLAP Lab Code 201052-0, TEM IRSST: NYS ELAP Lab Code 12043

Rapport initial du: 01/3/2017